



Hella Gutmann Solutions A/S
8800 Viborg
TLF: +45 87 25 56 44
Mail: support@hella-gutmann.dk



Hotline info

Bil info

Bilmärke:	Peugeot
Modell:	Boxer 3
Årsmodell:	Ej relevant
Mätarställning:	Ej relevant
Motorkod:	Diesel motor,PUMA C96 EURO 5

Biltekniskt problem

- Motor saknar effekt
- Motorlampa lyser

Felkoder

P0425 – Avgastemperatur sensor 1, Bank 1, saknas eller dålig förbindelse
& / eller
P2031 - Avgastemperatur sensor 2, Bank 1, saknas eller dålig förbindelse



Hella Gutmann Solutions A/S
8800 Viborg
TLF: +45 87 25 56 44
Mail: support@hella-gutmann.dk



Hotline info



Lösning

- Mjukvara ändring i motorstyrdon
- Uppdatera till senaste mjukvara
- Kontrollera om temp sensor 1 har en blå skyddshylsa (främsta)
- Kontrollera om temp sensor 2 har en grön skyddshylsa (bakersta)
- Om dessa är skiftade skall detta korrigeras först.
- Uppdatera endast motorstyrning om P0425 och / eller P2031 fortfarande är lagrade i felkodsmminnet.

