



Hella Gutmann Solutions A/S
8800 Viborg
TLF: +45 87 25 56 44
Mail: support@hella-gutmann.dk



Hotline info

Bil info

Bilmärke:	Audi
Modell:	A6 4G
Årsmodell:	2012-
Km :	Inte relevant
Motorkod:	Inte relevant

Biltekniskt problem

- Kalibrering av front radar / ACC inte möjligt pga. lagrade felkoder

Felkoder

P1076 29 (15424) – Huvlås kontakt



Hella Gutmann Solutions A/S
8800 Viborg
TLF: +45 87 25 56 44
Mail: support@hella-gutmann.dk



Hotline info



Lösning

- 1 av 2 motorhuvs kontakter är inte aktiv, detta betyder i instrumentet kommer de att anges huven är stängd, men i parameter förblir status för en öppen även om den är fysiskt stängd.
Ny låsbrytare måste monteras för att åtgärda felet.

