



Hella Gutmann Solutions A/S
8800 Viborg
TLF: +45 87 25 56 44
Mail: support@hella-gutmann.dk

Hotline info

Bil info

Bilmärke:	Volkswagen
Model:	Inte relevant
Årsmodell:	Inte relevant
Km :	Inte relevant
Motorkod:	BBY

Biltekniskt problem

- Motorlampa lyser periodisk.
- Bilen går som den ska
- Hög bränsle förbrukning

Felkoder

P1116 – Cyl. rad 1, sond 1, värmekrets avbrott
P1176 – Cyl. rad 1, lambda korrektion efter katalysator regleringsgräns uppnådd
P1178 – Linjär lambdasond/ pumpström, avbrott
P1180 – Linjär lambdasond/ pumpström, kortslutning till plus
P1181 – Linjär lambdasond/ referensspänning, avbrott
P1183 – Linjär lambdasond/ referensspänning, korslutning till plus
P1190 – Linjär lambdasond/ referensspänning, orealistisk
P1196 – Cyl. rad 1 sond 1, värmekrets elektriskt fel





Hella Gutmann Solutions A/S
8800 Viborg
TLF: +45 87 25 56 44
Mail: support@hella-gutmann.dk

Hotline info



Lösning

- Software avvikelse i motorstyrning
- Uppdatering med passande diagnos utrustning nödvändig före utbyte av några delar.

